パナソニック顔認証付きカードリーダー

アプリケーション リリース内容

2022.2.1

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社

バージョン・取扱説明書の更新について パナソニック システムソリューションズ ジャパン (株)

現バージョンから今回のアプリ更新後、変更されるバージョン番号を以下に示します。

機種	現バージョン	更新後バージョン
XC-STFR1J-MN	2.3.1.1.4.7	2.3.1.1.4.8
XC-STFR2J-MN	2.3.2.1.4.7	2.3.2.1.4.8

更新に伴い取扱説明書(本体編)を更新しておりますので、下記より入手をお願いします。



https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services onlineinfo

上記サイトのアクセスしていただき、「関連資料ダウンロード」にお進みください。

変更内容について

ツール起動

閉じる

適用

今回の変更一覧

項目	説明	Ą				
管理画面の	1	アプリケーションが対応している機種を表示])	顔認証付きカードリーダーアプリ管理画面		
機能追加	2	エラーの詳細番号(復帰値)表示		モード: 無人運転		
	3	管理画面の最小化ボタン追加]	状態: 待機中 7007701-9941		
	4	クリアスクリーン設定画面を表示するボタンを追加 ※注1)		前認証: 最小化 3		
	5	クリアスクリーン表示時間設定機能追加 (補足1参照) ※注1)]]			
顔認証付き	初回	登録に表示するマイナポータル規約画面のスクロール方法の改善(補足2参照)		XC 517R23-ANN (復得値: 0x03000003		
カードリーター	一部のノートPCで、PCを閉じて運用すると、PCを開いた時に画面がおかしくなる事象が 確認されておりましたが、アプリケーションの表示先のディスプレイを定期的に確認し表示 処理を行うことで、ノートPCを閉じたままでの運用ができるように改善しました。			1 2		
その他	ー部のPCで、PC起動後、顔認証付きカードリーダーと接続できない事象が確認されており、 これに対応するためアプリケーション起動時に、機器との接続確認を行う処理を追加しまし た。(補足3参照) Timeout(秒): 300					
			-	無操作状態からクリアスクリーン表示までの時間(秒) (5) ※注1)		

補足1 クリアスクリーンツール パオプ

パナソニック システムソリューションズ ジャパン (株)

従来のクリアスクリーンツールでは、クリアスクリーン表示になるまでの時間設定を設定ファイルで行って いましたが、管理画面からも実行できるように変更しました。

※ なお、本機能を利用される場合は、事前に弊社提供のクリアスクリーンアプリをインストールしておく必要があります。

顔認証付きカードリーダーアプリ管理画面			Timeout(秒)): 300	1
モード: 状態:	無人運転 待機中		無操作状態から	クリアスクリーン表示	示までの時間(秒)
顧認証:		最小化	(2)	(3)	(4)
App Ver. 2.3.2.1.4.8	単金はマイナンバーカードが置かれているが確認してください。再度 肉帯のエラーが表示される場合は、受付常口に連絡してください。 【oo2:マイナンバーカード以外】	終了	適用ッ	ール起動	閉じる
XC-STFR2J-MN	價得值:0x03000003				(*************************************

番号	項目	説明
1	時間設定フィールド	クリアスクリーン表示になるまでの時間(タイムアウト値)を入力します(単位:秒)
2	適用ボタン	時間設定フィールドで入力したタイムアウト値を、クリアスクリーンツールの設定ファイルに反映します。この 値は次回、パソコン起動時に反映されます。
3	ツール起動ボタン	時間設定フィールドで入力したタイムアウト値を即座に反映したい場合は、「適用ボタン」押下後、「ツール起 動ボタン」を押下してください。クリアスクリーンツールが再起動し、設定が反映されます。
4	閉じるボタン	クリアスクリーン表示時間設定画面を閉じます。

(※)クリアスクリーンツールのインストールについては、「クリアクリーンスタートアップガイド」または「クリアスクリーン操作説明書」をご参照ください。
(参照先: C:¥FaceAuthReader¥bin または C:¥FaceAuthReader2¥binにございます)

補足2 顔認証付きカードリーダーの画面変更・追加

マイナポータル規約画面の上部、下部を押してもスクロールできるように画面を改善しました。



補足3 アプリ起動時の動作について

一部のPCで、PC起動後、顔認証付きカードリーダーと接続できない事象が確認されており、これに対応す るためアプリケーション起動時に、機器との接続確認を行う処理を追加しました。 接続に失敗した場合は、 自動的に再接続処理を行います。本処理中、「端末接続確認中」を表示いたします(図①)

接続確認時には、タッチパネルディスプレイの点灯・消灯や、USB接続エラーが表示(図②)されることがあります。アプリケーションが起動するまでしばらくお待ち下さい。(端末接続確認処理により、起動に時間がかかる場合がございます。)





USB デパイスが認識されません このコンピューターに最後に接続された USB デパイスが正しく機能していないため、 Windows によって認識されていません。 ェクスプローラー

図2