

Panasonic  
オーディオミキサー WR-DX350  
V1.03 版 リリースノート

---

変更履歴

---

**Ver V1.03**

- パターンリードを行った際に、稀にトリムレベルの制御が正しく行えないことがある不具合を修正しました。
- ミュートグループの設定および実行時に、電源の入り切りで正しく設定値が保存できない不具合を修正しました。

**Ver V1.02**

- 同一ネットワーク内で特定の長さを超えるパケットを送信する機器が存在する場合にWR-DX350が再起動する不具合を修正しました。

**Ver V1.01**

- 初版