

質問： 医療機関コードが変更になった場合の設定変更手順を教えてください。

回答： 医療機関コードが変更となった場合、
医療機関様/薬局様ご自身による顔認証付きカードリーダーの設定変更が必要です。

1. 新しい医療機関コードに移行する前に、顔認証付きカードリーダーの
セットアップ情報を初期化します。


[https://vendorons.service-
now.com/sp?sys_kb_id=85799784db18f0108994b915f396192c&id=kb_article_view
&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=4dd9f5a8db74f0508994b915f39619c5](https://vendorons.service-now.com/sp?sys_kb_id=85799784db18f0108994b915f396192c&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=4dd9f5a8db74f0508994b915f39619c5)

上記、支払基金様提供の初期化ツールを使用します。詳細は、支払基金様に
問い合わせください。

2. 医療機関コード変更後、新たに取得した電子証明書を資格確認端末に設定します。
下記URLの手順書に添付されている「電子証明書インストールマニュアル」を
ご参照ください。

[https://vendorons.service-
now.com/sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010365&sys_kb_id=00c53e
911b1e6010d64633b5cc4bcb10&spa=1](https://vendorons.service-now.com/sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010365&sys_kb_id=00c53e911b1e6010d64633b5cc4bcb10&spa=1)

3. 顔認証付きカードリーダーのインストーラーを起動します。
製品に付属しているDVDに収録されている「アプリケーションソフト」
フォルダ配下にあるinstaller.exeをクリックして起動します。
4. ログインIDを登録します。
「ログインID登録」ボタンを押下し、登録後、「閉じる」を選択して終了します。



5. 顔認証付きカードリーダーのアプリケーションを起動します。
デスクトップ画面から顔認証付きカードリーダーのアイコンをクリックします。