

## 構成機器リスト

### ●標準構成・自動機仕様

	品名	品番
1	溶接電源	YD-700VH1
2	ワイヤ送給装置	YW-70DKA1
3	接続ケーブル	YV-C10VH1A
4	自動機変換BOX	YX-CB034
5	ワイヤ引出し装置	YX-20PD3
6	フレキシブルコンジット	TDF000300300
7	溶接用トーチ	※1

※1：使用率700 A 100%、ケーブル長2 m（詳細はご相談ください）

### ●標準構成・ロボット仕様（パナロボ タッチセンサー・アークセンサー仕様）

	品名	品番
1	溶接電源	YD-700VH1
2	ワイヤ送給装置	YW-70DKA1TAH
3	ケーブルユニット	WSAWU035LNZZ
4	ロボット※1	YA-1YAR81T02
5	ケーブルユニット（M-C間）	AWU03837L4M
6	通信ケーブル	WSAWU034LMZZ
7	タッチセンサーボックス	YA-AVBST1T02
8	ワイヤーカッターユニット	YA-1VPST1
9	タッチセンサーソフト	YA-1VPWS1
10	外部リレーユニット	YA-1UPER1
11	アークセンサーソフト	YA-1VPXF1
12	溶接用トーチ	※2

※1：TL-1800GIII

※2：使用率700 A 100%、ケーブル長1.6m/3m（詳細はご相談ください）